

Laboratorium Budowlane MP Sp. z o.o. ul. Krzysztofa Kolumba 29, Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór numer 2				ZAŁ. NR 5.2				
Miejscowość: Otrębusy Gmina: Brwinów Powiat: pruszkowski Województwo: mazowieckie			Obiekt: Nadbudowa obiektu „mz2” - ul. Świerkowa 2 Inwestor: Zespół Tańca „Mazowsze” Dozór geol.: mgr inż. Bartosz Lubaszka Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski				System wiercenia: ręczny				
							Rzędna: 106.76 m n.p.m.				
							Skala 1 : 20		Data wiercenia: 2020-04-28		
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nasyp niekontrolowany (piasek + pył piaszczysty + humus)	NN(P+Πp+H)	I	w		
					0.80	Piasek średni, brązowy z domieszką pyłu piaszczystego i kamieni	Ps+Πp+KO	II A	w	szg	0.40
					1.50	Pospółka, brązowa	Po	II B	w	szg	0.60
					2.70	Piasek drobny, beżowo-szary na pograniczu piasku średniego z domieszką pyłu piaszczystego	Pd/Ps+Πp	II F	w	zg	0.80
					4.00						