Laboratorium Budowlane MP Sp. z o.o. ul. Krzysztofa Kolumba 29, Warszawa	**KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO** **Otwór numer 3**	**ZAŁ. NR 5.3**

Miejscowość: Otrębusy Gmina: Brwinów Powiat: pruszkowski Województwo: mazowieckie	Obiekt: Nadbudowa obiektu ,,,,mz2'' - ul. Świerkowa 2 Inwestor: Zespół Tańca ,,Mazowsze'' Dozór geol.: mgr inż. Bartosz Lubaszka Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski	System wiercenia: ręczny Rzędna: 106.90 m n.p.m. Skala 1 : 20	Data wiercenia: 2020-04-28

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia	Profil litologiczny [m]		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CZWARTORZĘD Holocen				Nasyp niekontrolowany (humus + piasek)	NN(H+P)				
					0.30	Nasyp niekontrolowany (piasek drobny + pył piaszczysty)	NN(Pd+Πp)	**I**	w	szg	0.35
			1.0		1.10	Piasek drobny, jasnożółty	Pd	**II C**	w	szg	0.50
					1.50	Piasek drobny, jasnożółty	Pd	**II E**	w	zg	0.70
		Plejstocen	2.0		1.90	Piasek drobny, jasnożółty	Pd	**II F**	w	zg	0.80
			3.0								
			4.0		4.00						

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr Andrzej Kadłubowski