

Laboratorium Budowlane MP Sp. z o.o. ul. Krzysztofa Kolumba 29, Warszawa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Otwór numer 1				ZAŁ. NR 5.1				
Miejscowość: Otrębusy Gmina: Brwinów Powiat: pruszkowski Województwo: mazowieckie			Obiekt: Nadbudowa obiektu „mz2” - ul. Świerkowa 2 Inwestor: Zespół Tańca „Mazowsze” Dozór geol.: mgr inż. Bartosz Lubaszka Nadzór geologiczny: mgr Andrzej Kadłubowski				System wiercenia: ręczny				
							Rzędna: 106.71 m n.p.m.				
							Skala 1 : 20		Data wiercenia: 2020-04-28		
Wiercenie	Głębokość zwiarcia wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	ID
			[m]								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nasyp niekontrolowany (humus + piasek)	NN(H+P)	I	w		
			1.0		1.00	Piasek drobny, jasnożółty	Pd	II D	w	szg	0.60
			2.0		1.40	Piasek drobny, jasnożółty	Pd	II E	w	zg	0.70
			3.0		2.70	Piasek drobny, jasnożółty	Pd	II F	w	zg	0.80
			4.0		3.30	Piasek drobny, jasnożółty	Pd	II D	w	szg	0.60
			4.0		4.00						